



CAPTEUR DE TEMPÉRATURE & HUMIDITÉ




Le capteur se connecte sur l'un des ports de D2 à D8




La valeur de la température est mémorisée dans la *variable1*

Ici le capteur est connecté sur le port 3



La mesure de la température est effectuée en degré celsius de 0° à 50°.
La mesure du taux d'humidité est effectuée en pourcentage de 20% à 90%.





Le choix de la mesure a effectuer ce fait après



Dans les librairies :
DinoEDU Grove Add
 Glissez / Déposez le bloc
 «Capteur de température»